

## Descrição do Produto:

Indicado para aplicação Geral ou Parcial de veículos automotivos. Para aplicação sobre a linha Ultra 7000 Ultrabase, linha 9K e Lazzudur Poliéster, complementando o sistema dupla camada.


CC200 Dynamic Clearcoat oferece uma aparência superior de brilho e resistência, tem a tecnologia UREFLEX que dispensa o uso de aditivos Flexibilizantes.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

## Composição:

Resina acrílica poliuretânica, solventes e aditivos.

## Catalise e/ou Diluição:



4 partes em volume do Verniz CC200  
1 parte em volume de Endurecedor UH80  
15% Thinner 454 ou Thinner Especial para PU 455  
Tempo de vida útil da mistura: 3 a 4 horas



## Aplicação:



Aplicar 2 passadas com intervalo de 5 a 7 minutos entre passadas.


Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 30 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

### Aplicar sobre:

Base 9K, Lazzudur Base Poliéster, Lazudur Base Poliéster Médio Sólidos e Ultrabase



## Secagem:



Ao ar a 25°C

Pó: 5 a 10 minutos

Manuseio: 40 minutos

Final: 3 - 4 horas para polimento

Estufa: 30 minutos 60°C

“As propriedades físicas do verniz CC200 são melhores quando usada a secagem em estufa ou Infravermelho.”

“O tempo de secagem ao ar pode ser afetado pela temperatura, diluente usado, espessura do filme, etc. e o filme pode estar macio ao toque mesmo quando pronto para lixar / polir.”

## Preparação de Superfície:



Aplicar sobre base poliéster. Antes da aplicação do verniz, desengraxar com Solução Desoleante 400 e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.

Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

## Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de látex e óculos para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro de carvão ao manusear / aplicar o produto.

Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.